



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
شماره: ۱۵۸۶۵/۴۲۰
پیوست: دارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

"پیگیری اول"

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: "جزئیات اجرای مهار اجزای غیر سازه‌ای و نقشه‌های اجرایی"

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۵۶۹۲۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ معاون محترم مسکن و ساختمان، با توجه به پایش نتایج حاصل از نظارت عالی استان‌ها و تجزیه و تحلیل تصاویر و نقشه‌های اجرایی ثبت شده از پروژه‌های در حال ساخت در سامانه سنامک، علی‌رغم ابلاغ نقشه‌های اجرایی نحوه اجرای صحیح پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (۲۸۰۰)، متأسفانه گماگان شاهد ضعف در چگونگی اجرای مهاربندی اجزاء غیرسازه‌ای داخلی و دیوارهای پیرامونی در اغلب استانها می‌باشیم. لذا ضمن یادآوری مجدد در دسترس بودن چک لیست و نقشه‌های مربوطه از طریق سایت <http://inbr.ir> مقتضی است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به آسیب شناسی دلایل عدم اجرای ضوابط مذکور اقدام و پیگیری‌های لازم برای جدیت در اجرای آن بعمل آورند. بدیهی است بی‌توجهی به اجرای ضوابط و مقررات مربوطه از سوی دست‌اندرکاران، تخلف از قانون محسوب شده و به‌ویژه به هنگام بروز خسارات جانی و مالی ناشی از زمین لرزه قابل پیگیری است. خواهشمند است ظرف مدت دوهفته گزارشی از اقدامات و نتایج حاصله از پیگیری‌های انجام شده به این دفتر ارسال نمایید.

حامد هانی فر

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل

ساختمان

رونوشت:

جناب آقای محمودزاده-معاون محترم مسکن و ساختمان، جهت استحضار

جناب آقای مهندس طاعتی مقدم-مدیر کل محترم حوزه وزارتی، جهت آگاهی در راستای اجرای دستور مقالی عالی وزارت نامه شماره

۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مورخ ۱۵۰۶۰۷/۱۱/۰۱

جناب آقای مهندس خرم-رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جهت اطلاع و دستور اقدام لازم

جناب آقای صفری-رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان، جهت اطلاع و دستور اقدام لازم

جناب آقای مهندس افراز-سرپرست گروه کنترل ساختمان، جهت اطلاع و پی‌گیری تا حصول نتیجه